■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호 태진건설	사업자등록번호	402-07-59161
	주 소 전북 전주시 덕진구 도당산로 12	(전화번호 : 063-246-8717)	
건 축 물	건물명 나포양수장	위 치	전북 군산시 나포면 철새로 1145
	연면적(㎡)	작업기간	2017. 12. 09. ~
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 645.37㎡	(필요 시 별지 첨부)	
측정기관	대표자 (유)기현환경컨설팅 소 병 훈	사업자등록번호	402-81-84428
	주 소 전북 김제시 문화2길 13		
측정 일시	2017년 12월 09일		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	"후 면 별 첨"			

측정 지점 위치(도식도)

"후 면 별 첨"

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 월 일

제출인 **태진건설 김 숙 자** (서명 또는 인)

군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

※ 측정 결과

측정 일시	2017년 12월 09일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.001	-
	#2	부지 경계선	0.002	-
	#3	부지 경계선	0.001	-
	#4	부지 경계선	0.001	-
	#5	위생설비 입구	0.003	-
	#6	폐기물 반출구	0.004	-
	#7	음압기 공기 배출구	0.003	-
	#8	폐기물 보관지점	0.003	-

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



[전북 군산시 나포면 철새로 1145]

#1 ~ #4 부지 경계선 / #5 위생설비 입구 / #6 폐기물 반출구 / #7 음압기 공기 배출구 / #8 폐기물 보관지점

※ 석면비산 측정 사진

2017년 12월 09일 측정

#1 (부지 경계선)

#2 (부지 경계선)

#3 (부지 경계선)

#4 (부지 경계선)



#5 (위생설비 입구)

#6 (폐기물 반출구)

#7 (음압기 공기 배출구)

#8 (폐기물 보관지점)

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호 태진건설	사업자등록번호	402-07-59161
	주 소 전북 전주시 덕진구 도당산로 12	(전화번호 : 063-246-8717)	
건 축 물	건물명 나포양수장	위 치	전북 군산시 나포면 철새로 1145
	연면적(㎡)	작업기간	2017. 12. 09. ~ 12. 10.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 645.37㎡		*(필요 시 별지 첨부)*
측정기관	대표자 (유)기현환경컨설팅 소 병 훈	사업자등록번호	402-81-84428
	주 소 전북 김제시 문화2길 13		
측정 일시	2017년 12월 10일		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	"후면별첨"			

측정 지점 위치(도식도)

"후면별첨"

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 월 일

제출인 **태진건설 김 숙 자** (서명 또는 인)

군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

※ 측정 결과

측정 일시	2017년 12월 10일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.001	-
	#2	부지 경계선	0.001	-
	#3	부지 경계선	0.001	-
	#4	부지 경계선	0.001	-
	#5	위생설비 입구	0.003	-
	#6	폐기물 반출구	0.003	-
	#7	음압기 공기 배출구	0.003	-
	#8	폐기물 보관지점	0.003	-

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



[전북 군산시 나포면 철새로 1145]

#1 ~ #4 부지 경계선 / #5 위생설비 입구 / #6 폐기물 반출구 / #7 음압기 공기 배출구 / #8 폐기물 보관지점

※ 석면비산 측정 사진

2017년 12월 10일 측정

#1 (부지 경계선)

#2 (부지 경계선)

#3 (부지 경계선)

#4 (부지 경계선)

#5 (위생설비 입구)

#6 (폐기물 반출구)

#7 (음압기 공기 배출구)

#8 (폐기물 보관지점)

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호 태진건설	사업자등록번호	402-07-59161
	주 소 전북 전주시 덕진구 도당산로 12	(전화번호 : 063-246-8717)	
건 축 물	건물명 나포양수장	위 치	전북 군산시 나포면 철새로 1145
	연면적(㎡)	작업기간	2017. 12. 09. ~ 12. 10.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 645.37㎡		*(필요 시 별지 첨부)*
측정기관	대표자 (유)기현환경컨설팅 소 병 훈	사업자등록번호	402-81-84428
	주 소 전북 김제시 문화2길 13		
측정 일시	2017년 12월 11일		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	"후 면 별 첨"			

측정 지점 위치(도식도)

"후 면 별 첨"

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 월 일

제출인 **태진건설 김 숙 자** (서명 또는 인)

군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

측정 일시	2017년 12월 11일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	폐기물 보관지점	0.000	–
	#2	폐기물 보관지점	0.000	–

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)

#1 ~ #2 폐기물 보관지점

※ 석면비산 측정 사진

2017년 12월 11일 측정

#1 (폐기물 보관지점)

#2 (폐기물 보관지점)