

집수조, 침전조, 유량조정조, 정화조, 맨홀 등 질식위험장소에

그냥 들어가면 바로 사망!



질식의 위험성

1



질식위험장소
그냥 들어가면
바로 **사망!**


2



질식위험장소에
죽은 공기*를 빼내지 않고
그냥 들어가면 바로 **사망!**

*산소가 부족하거나 황화수소 등
화학적 질식가스가 존재하는 공기

3



죽은 공기를 마시면
손쓸 틈도 없이
바로 **사망!**



질식사고예방 3대 핵심사항

죽은 공기에 대한 대처방법!
반드시 필수 안전수칙을 지킵시다!

1

무단출입금지


- ‘질식위험장소는 사망할 수 있다’는 사항에 대해 인지 및 출입금지 조치 (사전조치 없이 절대 들어가지 못하게 함)



2

출입 전·작업 중 충분한 환기


- 죽은 공기는 강제 환기 없이는 잘 안 빠짐
- 반드시 환기팬으로 급기시켜야 함



3

구조 시 보호구 착용

- 구조 시, 환기팬 가동이 불가능 하면 소방관처럼 반드시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용



※ 보호장비 없이는 아무리 급해도
절대로 구조하려 들어가지 말 것

※ 가스농도 측정기를 활용하면 유해가스 농도를 알 수 있습니다.



질식사고 는 **나쁜사고*** 입니다.

*충분히 예측 가능하고 반드시 막아야 하는 사고



질식재해 사례

1

유기물 부패로 인한 황화수소 중독 사망

수산물 가공업체에서 수중모터 점검을 위해 폐수집수조 내부로 들어간 작업자와 구조 위해 들어간 근로자 모두 황화수소 중독 사망 (4명)



2

미생물 증식으로 인한 산소결핍 질식사망

맨홀 내부로 들어갔던 근로자가 미생물 증식에 의한 산소결핍 **1명 사망**



질식위험장소 내 환기 절차

1

송풍기에 자바라를 붙여서 입구에서 1m 이상 밀어 넣고

(가급적 작업 위치까지 밀어 넣는 것이 효과적임)





※ 이런 모양의 송풍기면 환기 가능

2

작업자가 들어가기 전, 15분 이상 공기를 불어 넣고

(단, 환기시간은 질식위험공간의 체적, 구조, 유해 가스 발생량, 환기조건에 따라 달라질 수 있음)



3

작업자가 들어간 후, 계속 송풍기를 틀어 놓을 것!


(단, 유해가스 발생량에 따라 필요 송풍기 대수가 증가될 수 있음)

※ 탱크와 같은 밀폐공간은 이렇게 환기하세요.



환기팬 등 질식재해예방 장비가 없으시다구요?

우리 공단은 질식사망사고 예방을 위해 산소·유해가스 농도 측정장비, 환기팬, 송기마스크, 구조용 삼각대 등을 무상으로 대여해 드리고 있습니다.



홈페이지
(www.kosha.or.kr)
접속

사업소개

직업건강
- 질식재해예방
장비대여 신청

관할구역
선택

담당자
유선연락 및
방문 수령

※ QR코드를 스캔하면 안전보건공단 홈페이지로 접속됩니다.