

공장 43명, 신축건물 32명, 축사 21명

3년간 지붕공사 사망자 112명

모든 지붕작업은 생명을 앗아갈 수 있습니다.
안전덮개* · 안전난간 설치, 안전대 착용으로 예방할 수 있습니다.
*채광창 안전덮개 구입비의 70%를 지원합니다.



A cartoon illustration of a construction worker in a yellow hard hat and orange vest falling backwards from a corrugated metal roof. The worker's arms and legs are outstretched, and motion lines around his feet indicate a fall. A small cloud of dust or debris is visible where he is losing his footing. The roof structure consists of a grid of metal beams supporting the corrugated panels. Below the roof, a portion of a building with blue-tinted windows is visible.

A cartoon illustration of a construction worker wearing a white hard hat with a blue 'H' logo, a purple vest, and blue jeans. He is falling backwards off a corrugated metal roof. He is holding a large, light gray rectangular panel. A wooden crate containing various tools is also falling from his hands. The background shows a brown wall and a metal railing.