

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상 호: (주)발산			사업자등록번호:			
	주 소: 전주시 덕진구 만성중앙로 25			(전화번호: )			
건축물	건 물 명: 공장			위 치: 군산시 구암3.1로 195			
	연 면 적 (m2): M2			작업기간: 2022-06-17 ~ 2022-06-18			
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]:			1,112.20 M2			
측정기관	대표자: 김○○○			사업자등록번호:			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층			(전화번호: 010- )			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10	6/17 8:30	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10	" 8:35	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10	" 8:40	0.002	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10	" 8:45	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10	" 8:50	0.003	기준치이하
	#6	작업장주변	ER-#06 1	10	" 8:55	0.002	기준치이하
	#7	폐기물반출구	ER-#05 1	10	" 9:50	0.003	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 06월 17일

제출인: (주)발산 (서명 또는 인)

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

---

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본 수수료 없음

[별첨]

P1

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
부지경계선 (1)					
	측정시간	8:30	측정시간	12:30	
부지경계선 (2)					
	측정시간	8:35	측정시간	12:35	
부지경계선 (3)					
	측정시간	8:40	측정시간	12:40	
부지경계선 (4)					
	측정시간	8:45	측정시간	12:45	

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
위생시설주변					
	측정시간	8:50	측정시간	9:30	
작업장주변					
	측정시간	8:55	측정시간	10:55	
폐기물반출구					
	측정시간	9:50	측정시간	10:30	

## 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일						
제출인	상 호: (주)발산				사업자등록번호:			
	주 소: 전주시 덕진구 만성중앙로 25				(전화번호: <span style="background-color: #00aaff; color: white;">                    </span> )			
건축물	건 물 명: 공장				위 치: 군산시 구암3.1로 195			
	연 면 적 (m2): M2				작업기간: 2022-06-17 ~ 2022-06-18			
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m2) · 부피(m3)]:				1,112.20 M2			
측정기관	대표자: 김 <del>영</del> 영				사업자등록번호:			
	주소: 전라북도 전주시 완산구 공북로 22, 3층				(전화번호: 010- <span style="background-color: #00aaff; color: white;">                    </span> )			
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/ 수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종 류
	#1	부지경계선(1)	ER-#01 1	10	6/18	8:40	-	불검출
	#2	부지경계선(2)	ER-#02 1	10	"	8:44	-	불검출
	#3	부지경계선(3)	ER-#03 1	10	"	8:50	0.003	기준치이하
	#4	부지경계선(4)	ER-#04 1	10	"	9:00	-	불검출
	#5	위생시설주변	ER-#05 1	10	"	9:10	0.001	기준치이하
	#6	음압기출구	ER-#06 1	10	"	9:15	0.005	기준치이하
	#7	폐기물반출구	ER-#05 1	10	"	10:10	0.004	기준치이하
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고	
	[별첨]							

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년 06월 18일

제출인: (주)발산 (서명 또는 인)

특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체제거작업 신고서 사본 수수료 없음

[별첨]

P1

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
부지경계선 (1)					
	측정시간	8:40	측정시간	12:40	
부지경계선 (2)					
	측정시간	8:44	측정시간	12:44	
부지경계선 (3)					
	측정시간	8:50	측정시간	12:50	
부지경계선 (4)					
	측정시간	9:00	측정시간	13:00	

측정지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
위생시설주변					
	측정시간	9:10	측정시간	9:50	
음압기출구					
	측정시간	9:15	측정시간	11:15	
폐기물반출구					
	측정시간	10:10	측정시간	10:50	