

# 석면비산 측정 결과보고서

경암동 590-7 석면 해체 제거공사

2023년 6월 13일 ~ 15일 (3일간)

고용노동부 지정 석면조사기관

**대호**주식회사

## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자)	사업자등록번호
	(주)엔아트	815-81-02344
	주소	(전화번호: 010-5290-0042)
경기도 오산시 외산로 28 (갈곶동)		

석면해체 · 제거 사업장	건물명	위치
	경암동 590-11(1동, 2동)	전라북도 군산시 구암3리 111
	연면적(m <sup>2</sup> ) -	작업기간 2023년 6월 13일 15일(3일간)
석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )]		
885.59m <sup>2</sup>		(필요시 별지 첨부)

측정 기관	대표자	사업자등록번호
	김동령	457-88-01519
	주소	경기도 안성시 비룡2길 36 (당왕동) 1층
측정자/분석자		
박근우 / 서정화		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	첨부. 1 석면비산 측정결과						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
첨부. 1 석면비산 측정결과 / 첨부. 2 측정 지점			
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
첨부. 1 석면비산 측정결과 / 첨부. 2 측정 지점			
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
첨부. 1 석면비산 측정결과 / 첨부. 2 측정 지점			
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자)


2023년 6월 13일  
(주)엔아트 (서명)

**특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장** 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------



## 첨부.2 측정지점




작업 구역

측정 위치

위생설비시설

폐기물

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 13시 05분	측정 종료 시간 : 17시 05분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 13시 11분	측정 종료 시간 : 17시 11분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 13시 19분	측정 종료 시간 : 17시 19분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 13시 27분	측정 종료 시간 : 17시 27분	

## 첨부.1 석면비산 측정결과

### 1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
박석우	대기환경기사	95203070195S	측정자
서정화	관련학과 졸업		분석자

### 2. 측정결과

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	1	부지경계선	원스랩 / 1	10.5	6월 14일 11시 05분	0.003	기준미만
	2	부지경계선	원스랩 / 1	10.5	6월 14일 11시 11분	0.002	기준미만
	3	부지경계선	원스랩 / 1	10.6	6월 14일 11시 17분	0.003	기준미만
	4	부지경계선	원스랩 / 1	10.5	6월 14일 11시 25분	0.003	기준미만
	5	위생설비 입구	원스랩 / 1	10.2	6월 14일 11시 55분	0.004	기준미만
	6	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.3	6월 14일 12시 23분	0.002	기준미만
	7	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.3	6월 14일 12시 29분	0.004	기준미만
	8	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.2	6월 14일 12시 36분	0.003	기준미만
	9	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.5	6월 14일 12시 45분	0.004	기준미만

## 첨부.2 측정지점




작업 구역

측정 위치









위생설비시설

폐기물

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 11시 05분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 05분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 11시 11분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 11분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 11시 17분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 17분</p>	
부지경계선	 <p>측정 시작 시간 : 11시 25분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 15시 25분</p>	
위생설비 입구	 <p>측정 시작 시간 : 11시 55분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 12시 35분</p>	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 23분	측정 종료 시간 : 13시 03분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 29분	측정 종료 시간 : 13시 09분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 36분	측정 종료 시간 : 13시 16분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 12시 45분	측정 종료 시간 : 13시 25분	




## 첨부.2 측정지점



작업 구역



측정 위치



위생설비시설



폐기물

**- 측정사진**

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 28분	측정 종료 시간 : 11시 28분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 35분	측정 종료 시간 : 11시 35분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 41분	측정 종료 시간 : 11시 41분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 49분	측정 종료 시간 : 11시 49분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 08분	측정 종료 시간 : 8시 48분	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 15분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 8시 55분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 20분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 00분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 25분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 05분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 32분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 12분</p>	
폐기물 반출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 55분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 35분</p>	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비 입구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 40분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 20분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 46분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 26분</p>	
위생설비 입구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 54분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 34분</p>	
음압기 배출구	 <p>측정 시작 시간 : 8시 59분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 39분</p>	
폐기물 반출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 16분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 9시 56분</p>	

- 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구	 <p>측정 시작 시간 : 9시 25분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10시 05분</p>	
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 10시 30분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 10분</p>	
폐기물 보관지점	 <p>측정 시작 시간 : 10시 38분</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11시 18분</p>	

### 첨부.3 지정서

제2022-120003호

#### 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	대호주식회사	
소재지	(17570) 경기도 안성시 비룡2길 38 (당왕동) 1층	
대표자성명	김동령	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

\* 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제공요구 및 질문에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

\* "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

「산업안전보건법」 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2022. 3. 28.

중부지방고용노동청장



고용노동부 지정 석면조사기관

**대호**주식회사

