

구단산림조합

1-1. 측정 결과

측정 일시	2014년 01월 21일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	초과여부
	1	부지경계선1	-	-	기준치미만
	2	부지경계선2	-	-	기준치미만
	3	부지경계선3	-	-	기준치미만
	4	부지경계선4	-	-	기준치미만
	5	작업장주변1	0.0029	-	기준치미만
	6	작업장주변2	0.0029	-	기준치미만
	7	위생설비입구1	0.0018	-	기준치미만
	8	폐기물반출구1	0.0022	-	기준치미만
	9	위생설비입구2	0.0018	-	기준치미만
	10	폐기물반출구2	0.0022	-	기준치미만
	11	음압기공기배출구1	0.0018	-	기준치미만
	12	음압기공기배출구2	0.0022	-	기준치미만
	13	음압기공기배출구3	0.0018	-	기준치미만
	14	음압기공기배출구4	0.0022	-	기준치미만
15	폐기물보관지점	-	-	기준치미만	

2-1. 측정 지점 위치(도식도)



측정 사진

