

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일				
제출인	상호(대표자) (유)케이에스환경건설		사업자등록번호 401-81-32612		
	주소 전라북도 군산시 외항로 83 (전화번호: 063-464-8728)				
건축물	공사명 군산시수협 해망동위판장 사무실증축 및 리모델링 공사		위치: 전라북도 군산시 해망동 내항2길 318-7		
	연면적(m ²) 1,780 m ²		작업기간 2014.07.10~2014.08.20		
	석면건축자재 [길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 2,093.71 m ³				
측정기관	대표자 나 경 주		사업자등록번호 401-81-42726		
	주소 전라북도 군산시 신창동 49-6번지 (주)진포환경건설링				
측정 일시	2014년 07 월 11일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)		검출석면
	# 1	부지경계선-1	0.001	0.01(f/cc)미만	백석면
	# 2	부지경계선-2	0.001	0.01(f/cc)미만	백석면
	# 3	부지경계선-3	0.001	0.01(f/cc)미만	백석면
	# 4	부지경계선-4	0.001	0.01(f/cc)미만	백석면
	# 5	위생설비(갱의실)	0.002	0.01(f/cc)미만	백석면
참고 : 사업장 주변 석면배출허용기준-0.01개/cc					

측정 지점 위치(도식도)

별첨 1

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014 년 07 월 15 일

제출인 유한회사 케이에스환경건설 (서명 또는 인)
군산시장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

첨부1. 측정 지점 위치(도식도)




<측정일시 : 2014. 07. 11>

<채취시료수 - 5개 : 부지경계선-4point, 위생설비-1point >

<종합의견 : 5개의 지점에서 석면의 비산정도를 측정한 결과 5개지점 모두 석면배출 허용기준 (0.01개/cc) 미만으로 검출됨.



시료측정 사진

<p>#1 부지 경계선-1</p>		<p>#2 부지 경계선-2</p>	
<p>#3 부지 경계선-3</p>		<p>#4 부지 경계선-4</p>	
<p>#5 위생설비 (갱의실)</p>	