

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)우주환경	사업자등록번호 401-81-30894		
	주소 전북 군산시 옥서북길 275-37 (내초동) 218-1번지			
건축물	건물명 전북 군산시 소룡동 831번지 건축물에 대한 철거 및 잔재처리공사	위치 전라북도 군산시 풍전4길 28		
	연면적(㎡)	작업기간 : 2015년 04월 01일 ~ 2015년 05월 30일		
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 627.16 ㎡ <span style="float: right;">(필요 시 별지 첨부)</span>			
측정기관	대표자 고강영	사업자등록번호 410-86-24557		
	주소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F			
측정 일시	2015년 04월 08일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	뒷면 별첨			

측정 지점 위치(도식도)

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 4월 14일

제출인 (주)우주환경 대표자 박승일 (서명 또는 인)

군 산 시 장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	----------------------------------------------	-----------

1-1. 측정 결과

측정 일시	2015년 04월 08일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	초과여부
	1	부지경계선1	0.0016	-	기준치미만
	2	부지경계선2	0.0018	-	기준치미만
	3	부지경계선3	0.0016	-	기준치미만
	4	부지경계선4	0.0014	-	기준치미만
	5	작업장주변	0.0025	-	기준치미만
	6	위생설비입구	0.0020	-	기준치미만
	7	폐기물보관지점	0.0016	-	기준치미만

2-1. 측정 지점 위치(도식도)

