


## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호: (주)세영건설		사업자등록번호: 738-88-00044	
	주소: 전주시 덕진구 장동길33			
건축물	건물명: 군산교도소		위치: 군산시 옥구읍 할미로 127	
	연면적(m <sup>2</sup> ): 37,959.5 m <sup>2</sup>		작업기간: 2015.08.27-8.28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )]: 653.2 m <sup>2</sup>			
측정기관	대표자: 김재용		사업자등록번호: 418-81-35806	
	주소: 전주시 덕진구 우아동3가 747-81			
측정일시	2015년 08월 27일			
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	8/27 #1	부지경계선	-	불검출
	8/27 #2	부지경계선	-	불검출
	8/27 #3	부지경계선	-	불검출
	8/27 #4	부지경계선	-	불검출
	8/27 #1	폐기물반출구	0.007	기준치이하
	8/27 #1	위생시설주변	0.006	기준치이하
	8/27 #1	음압기출구	0.006	기준치이하
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2015년 8월 일</p> <p style="text-align: center;">제출인: (주)세영건설</p> <p style="text-align: right;">(서명 또는 인)</p> <p><b>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</b></p>				




## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호: (주)세영건설		사업자등록번호: 738-88-00044	
	주소: 전주시 덕진구 장동길33			
건축물	건물명: 군산교도소		위치: 군산시 옥구읍 할미로 127	
	연면적(m <sup>2</sup> ): 37,959.5 m <sup>2</sup>		작업기간: 2015.08.27-8.28	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )]: 653.2 m <sup>2</sup>			
측정기관	대표자: 김재용		사업자등록번호: 418-81-35806	
	주소: 전주시 덕진구 우아동3가 747-81			
측정일시	2015년 08월 28일			
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	8/28 #1	부지경계선	-	불검출
	8/28 #2	부지경계선	-	불검출
	8/28 #3	부지경계선	-	불검출
	8/28 #4	부지경계선	-	불검출
	8/28 #1	폐기물반출구	0.006	기준치이하
	8/28 #1	위생시설주변	0.008	기준치이하
	8/28 #1	음압기출구	0.007	기준치이하
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p>				
제출인: (주)세영건설			2015년 8월 일	
				 (서명 또는 인)
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				

「별첨1」

공사위치: 군산교도소 16동/ 17동(1-3층)



# 분 석 결 과 표

## 1. 개 요

발주 또는 의뢰자	(주)세영건설
주 소	전주시 덕진구 장동길33
시 료 채 취 장 소	군산교도소 16동/ 17동(1-3층)
당해 현장 조사일	2015년 8월 28일
시 료 분 석 일 자	2015년 08월 28일
분석보고서 일련번호	gum 8/28 비1

## 2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	-	불검출
2	부지경계선	#2	180	14	-	불검출
3	부지경계선	#3	180	14	-	불검출
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	폐기물반출구	#1	30	14	0.006	기준치이하
6	위생시설주변	#1	30	14	0.008	기준치이하
7	음압기출구	#1	30	14	0.007	기준치이하


### \* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미. 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미. 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외

분 석 자: 정 세 훈



(유)금강석면연구소



☐ 공기질시료 채취 사진대지

8월28일

채취위치	부지경계선	부지경계선	부지경계선	부지경계선
시료번호	#1	#2	#3	#4
결과	불검출	불검출	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	폐기물반출구	위생시설주변	음압기출구	
시료번호	#1	#1	#1	
결과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	
사진대지				