



[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

전북외국어고등학교(심성관)



|     |      |                          |
|-----|------|--------------------------|
| 별 레 | *NO  | <input type="checkbox"/> |
|     | 시료채취 | 부지경계선                    |

**[별첨2] 측정 결과**

| 측정위치 |          | 측정시간(분)     | 유량( $l/min$ ) | 측정농도<br>[기준: 0.01개/ $cm^3$ ] | 초과여부 |
|------|----------|-------------|---------------|------------------------------|------|
| *1   | 폐기물보관지점1 | 8:00 ~ 8:40 | 10.00         | 불검출 [검출한계 0.002미만]           | 미만   |
| *2   | 폐기물보관지점1 | 8:01 ~ 8:41 | 10.00         | 불검출 [검출한계 0.002미만]           | 미만   |

**[별첨3] 측정 사진**

| 측정 사진   |   |
|---|---|
|  |  |
| *1. 폐기물보관지점1  | *2. 폐기물보관지점2  |

제2011-120003호

### 석면조사기관 지정서(변경)

|       |                              |                   |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 기관명   | 한국안전환경컨설팅주식회사                |                   |
| 소재지   | (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0 |                   |
| 대표자성명 | 정영훈                          |                   |
| 지정사항  | 총 대행(지정) 한 계                 | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 관 할 지 역 대 행(지정) 한 계          | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 대 행(지정) 지 역                  | 전국                |

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호  |   | 접수일                              |             |            |
|---|---|----------------------------------|-------------|------------|
| 제출인   | 상호(대표자)<br>(주)무호(조동규)                                 | 사업자등록번호                          |             |            |
|   | 주소<br>전라북도 고창군 고창읍 성산4길 18 103호 (전화번호: 070-7854-8989) |                                  |             |            |
| 건축물   | 건물명<br>전북외국어고등학교(심성관)                                 | 위치<br>전라북도 군산시 해망로 525 전북외국어고등학교 |             |            |
|   | 연면적(㎡)<br>㎡   | 작업기간<br>2017/08/24 - 2017/12/23  |             |            |
|   | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]<br>텍 스 : 1,544㎡             |                                  |             |            |
| 측정기관  | 대표자<br>한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)                              | 사업자등록번호                          |             |            |
|   | 주 소<br>광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)         |                                  |             |            |
| 측정 일시   | 2017. 11. 29.   |                                  |             |            |
| 측정 결과   | 시료번호  | 측정 지점                            | 측정 결과(f/cc) | 검출석면       |
|   | 별첨2 참고  |                                  |             |            |
| 측정 지점 위치(도식도)   |   |                                  |             |            |
| 별첨1 참고  |   |                                  |             |            |
| <p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2017년    월    일</p> <p style="text-align: right;">제출인 (주)무호  (서명도인)</p> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p> |   |                                  |             |            |
| 첨부서류  | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본          |                                  |             | 수수료<br>없 음 |

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

| 측정위치 |         | 측정시간(분)       | 유량( $\ell/\text{min}$ ) | 측정농도<br>[기준: 0.01개/ $\text{cm}^3$ ] | 초과여부 |
|------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|------|
| *1   | 부지경계선1  | 9:00 ~ 13:00  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *2   | 부지경계선2  | 9:05 ~ 13:05  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *3   | 부지경계선3  | 9:10 ~ 13:10  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *4   | 부지경계선4  | 9:15 ~ 13:15  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *5   | 작업장주변   | 9:20 ~ 11:20  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *6   | 위생설비입구  | 9:25 ~ 11:25  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *7   | 음압기배출구1 | 9:30 ~ 10:10  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *8   | 폐기물반출구1 | 9:32 ~ 10:12  | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *9   | 음압기배출구2 | 10:30 ~ 11:10 | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *10  | 폐기물반출구2 | 10:33 ~ 11:13 | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *11  | 음압기배출구3 | 11:20 ~ 12:00 | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *12  | 폐기물반출구3 | 11:21 ~ 12:01 | 10.00                   | 0.003                               | 미 만  |
| *13  | 음압기배출구4 | 13:30 ~ 14:10 | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *14  | 폐기물반출구4 | 13:30 ~ 14:10 | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |
| *15  | 음압기배출구5 | 14:30 ~ 15:10 | 10.00                   | 0.003                               | 미 만  |
| *16  | 폐기물반출구5 | 14:32 ~ 15:12 | 10.00                   | 불검출[검출한계 0.002미만]                   | 미 만  |

[별첨3] 측정 사진

| 측정 사진   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |    |
| *1. 부지경계선1  | *2. 부지경계선2  | *3. 부지경계선3   | *4. 부지경계선4  |
|    |    |    |    |
| *5. 작업장주변   | *6. 위생설비입구  | *7. 음압기배출구1  | *8. 폐기물반출구1   |
|   |   |   |   |
| *9. 음압기배출구2   | *10. 폐기물반출구2  | *11. 음압기배출구3   | *12. 폐기물반출구3  |
|  |  |  |  |
| *13. 음압기배출구4  | *14. 폐기물반출구4  | *15. 음압기배출구5   | *16. 폐기물반출구5  |

제2011-120003호

## 석면조사기관 지정서(변경)

|       |                              |                   |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 기관명   | 한국안전환경컨설팅주식회사                |                   |
| 소재지   | (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0 |                   |
| 대표자성명 | 정영훈                          |                   |
| 지정사항  | 총 대행(지정) 한계                  | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 관할 지역 대행(지정) 한계              | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 대행(지정) 지역                    | 전국                |

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필





[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

| 측정위치 |         | 측정시간(분) |   |       | 유량(ℓ/min) | 측정농도<br>[기준: 0.01개/㎤] | 초과여부 |
|------|---------|---------|---|-------|-----------|-----------------------|------|
| *1   | 부지경계선1  | 8:00    | ~ | 12:00 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *2   | 부지경계선2  | 8:05    | ~ | 12:05 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *3   | 부지경계선3  | 8:10    | ~ | 12:10 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *4   | 부지경계선4  | 8:15    | ~ | 12:15 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *5   | 작업장주변   | 8:20    | ~ | 10:20 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *6   | 위생설비입구  | 8:25    | ~ | 10:25 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *7   | 음압기배출구1 | 8:30    | ~ | 9:10  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *8   | 폐기물반출구1 | 8:31    | ~ | 9:11  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *9   | 음압기배출구2 | 9:30    | ~ | 10:10 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *10  | 폐기물반출구2 | 9:31    | ~ | 10:11 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *11  | 음압기배출구3 | 11:00   | ~ | 11:40 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *12  | 폐기물반출구3 | 11:01   | ~ | 11:41 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *13  | 음압기배출구4 | 13:00   | ~ | 13:40 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *14  | 폐기물반출구4 | 13:02   | ~ | 13:42 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *15  | 음압기배출구5 | 15:00   | ~ | 15:40 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *16  | 폐기물반출구5 | 15:03   | ~ | 15:43 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |

[별첨3] 측정 사진

| 측정 사진   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |    |
| *1. 부지경계선1  | *2. 부지경계선2  | *3. 부지경계선3   | *4. 부지경계선4  |
|    |    |    |    |
| *5. 작업장주변   | *6. 위생설비입구  | *7. 음압기배출구1  | *8. 폐기물반출구1   |
|   |   |   |   |
| *9. 음압기배출구2   | *10. 폐기물반출구2  | *11. 음압기배출구3   | *12. 폐기물반출구3  |
|  |  |  |  |
| *13. 음압기배출구4  | *14. 폐기물반출구4  | *15. 음압기배출구5   | *16. 폐기물반출구5  |

제2011-120003호

### 석면조사기관 지정서(변경)

|       |                              |                   |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 기관명   | 한국안전환경컨설팅주식회사                |                   |
| 소재지   | (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0 |                   |
| 대표자성명 | 정영훈                          |                   |
| 지정사항  | 총 대행(지정) 한계                  | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 관할 지역 대행(지정) 한계              | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 대행(지정) 지역                    | 전국                |


※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.


『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호   | 접수일   |                                  |             |           |
|--|---|----------------------------------|-------------|-----------|
| 제출인  | 상호(대표자)<br>(주)무호(조동규)                                 | 사업자등록번호                          |             |           |
|  | 주소<br>전라북도 고창군 고창읍 성산4길 18 103호 (전화번호: 070-7854-8989) |                                  |             |           |
| 건 축 물  | 건물명<br>전북외국어고등학교(심성관)                                 | 위치<br>전라북도 군산시 해망로 525 전북외국어고등학교 |             |           |
|  | 연면적(㎡)<br>m <sup>2</sup>                              | 작업기간<br>2017/08/24 - 2017/12/23  |             |           |
|  | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]<br>텍 스 : 1,544㎡             |                                  |             |           |
| 측정기관   | 대표자<br>한국안전환경건설팅(주)(정영훈)                              | 사업자등록번호                          |             |           |
|  | 주 소<br>광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)         |                                  |             |           |
| 측정 일시  | 2017. 12. 01.   |                                  |             |           |
| 측정 결과  | 시료번호  | 측정 지점                            | 측정 결과(f/cc) | 검출석면      |
|  | 별첨2 참고  |                                  |             |           |
| 측정 지점 위치(도식도)<br><br>별첨1 참고  |   |                                  |             |           |
| 「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.                               |   |                                  |             |           |
| 2017년    월    일  |   |                                  |             |           |
| 제출인 (주) 무호  (서명또는인) |   |                                  |             |           |
| 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하   |   |                                  |             |           |
| 첨부서류   | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본          |                                  |             | 수수료<br>없음 |

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

| 측정위치   |         | 측정시간(분) |   |       | 유량(l/min) | 측정농도<br>[기준: 0.01개/㎤] | 초과여부 |
|--|---------|---------|---|-------|-----------|-----------------------|------|
| *1   | 부지경계선1  | 7:40    | ~ | 10:05 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *2   | 부지경계선2  | 7:41    | ~ | 10:06 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *3   | 부지경계선3  | 7:43    | ~ | 10:08 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *4   | 부지경계선4  | 7:44    | ~ | 10:09 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *5   | 작업장주변   | 7:50    | ~ | 9:50  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *6   | 위생설비입구  | 8:10    | ~ | 8:50  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *7   | 음압기배출구1 | 7:30    | ~ | 8:00  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *8   | 폐기물반출구1 | 7:30    | ~ | 8:00  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *9   | 음압기배출구2 | 7:32    | ~ | 8:12  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *10  | 폐기물반출구2 | 8:12    | ~ | 8:52  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *11  | 음압기배출구3 | 8:10    | ~ | 8:40  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *12  | 폐기물반출구3 | 8:10    | ~ | 8:40  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *13  | 음압기배출구4 | 8:50    | ~ | 9:20  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *14  | 폐기물반출구4 | 8:50    | ~ | 9:20  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *15  | 음압기배출구5 | 9:00    | ~ | 9:40  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *16  | 폐기물반출구5 | 9:00    | ~ | 9:40  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| <p>*부지경계선 1~4 및 음압기배출구1,3,4, 폐기물반출구1,3,4는 작업종료시까지 측정함.</p> |         |         |   |       |           |                       |      |

[별첨3] 측정 사진

| 측정 사진   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |    |
| *1. 부지경계선1  | *2. 부지경계선2  | *3. 부지경계선3   | *4. 부지경계선4  |
|    |    |    |    |
| *5. 작업장주변   | *6. 위생설비입구  | *7. 음압기배출구1  | *8. 폐기물반출구1   |
|   |   |   |   |
| *9. 음압기배출구2   | *10. 폐기물반출구2  | *11. 음압기배출구3   | *12. 폐기물반출구3  |
|  |  |  |  |
| *13. 음압기배출구4  | *14. 폐기물반출구4  | *15. 음압기배출구5   | *16. 폐기물반출구5  |

제2011-120003호

### 석면조사기관 지정서(변경)

|       |                              |                   |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 기관명   | 한국안전환경컨설팅주식회사                |                   |
| 소재지   | (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0 |                   |
| 대표자성명 | 정영훈                          |                   |
| 지정사항  | 총 대행(지정) 한계                  | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 관할 지역 대행(지정) 한계              | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 대행(지정) 지역                    | 전국                |

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20


광주지방고용노동청장



원본대조필




## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호   | 접수일  |                                  |             |            |
|--|--|----------------------------------|-------------|------------|
| 제출인  | 상호(대표자)<br>(주)무호(조동규)  | 사업자등록번호                          |             |            |
|  | 주소<br>전라북도 고창군 고창읍 성산4길 18 103호 (전화번호: 070-7854-8989)                              |                                  |             |            |
| 건 축 물  | 건물명<br>전북외국어고등학교(심성관)  | 위치<br>전라북도 군산시 해망로 525 전북외국어고등학교 |             |            |
|  | 연면적(m <sup>2</sup> )<br>m <sup>2</sup>   | 작업기간<br>2017/08/24 - 2017/12/23  |             |            |
|  | 석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )]<br>텍 스 : 1,544m <sup>2</sup> |                                  |             |            |
| 측정기관   | 대표자<br>한국안전환경건설팅(주)(정영훈)   | 사업자등록번호                          |             |            |
|  | 주 소<br>광주광역시 서구 하남대로 658 (전화번호: 062-511-5479)                                      |                                  |             |            |
| 측정 일시  | 2017. 11. 28.  |                                  |             |            |
| 측정 결과  | 시료번호   | 측정 지점                            | 측정 결과(f/cc) | 검출석면       |
|  | 별첨2 참고   |                                  |             |            |
| 측정 지점 위치(도식도)<br><br>별첨1 참고  |  |                                  |             |            |
| 「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.                               |  |                                  |             |            |
| 2017년    월    일  |  |                                  |             |            |
| 제출인 (주) 무호  (세명도분인) |  |                                  |             |            |
| 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하   |  |                                  |             |            |
| 첨부서류   | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본                                       |                                  |             | 수수료<br>없 음 |

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

전북외국어고등학교(심성관)



|        |      |   |
|--------|------|---|
| 번<br>례 | *NO  |  |
|        | 시료채취 | 부지경계선   |

[별첨2] 측정 결과

| 측정위치 |         | 측정시간(분)       | 유량(L/min) | 측정농도<br>[기준: 0.01개/㎤] | 초과여부 |
|------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------|
| *1   | 부지경계선1  | 9:30 ~ 13:30  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *2   | 부지경계선2  | 9:35 ~ 13:35  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *3   | 부지경계선3  | 9:40 ~ 13:40  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *4   | 부지경계선4  | 9:45 ~ 13:45  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *5   | 작업장주변   | 9:50 ~ 11:50  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *6   | 위생설비입구  | 9:55 ~ 11:55  | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *7   | 음압기배출구1 | 10:00 ~ 10:40 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *8   | 음압기배출구2 | 13:00 ~ 13:40 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *9   | 폐기물반출구1 | 13:10 ~ 13:50 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *10  | 음압기배출구3 | 15:00 ~ 15:40 | 10.00     | 불검출[검출한계 0.002미만]     | 미 만  |
| *11  | 폐기물반출구2 | 15:10 ~ 15:50 | 10.00     | 0.003                 | 미 만  |

[별첨3] 측정 사진

| 측정 사진  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|   |   |   |  |
| *1. 부지경계선1   | *2. 부지경계선2   | *3. 부지경계선3  | *4. 부지경계선4  |
|   |   |   |  |
| *5. 작업장주변  | *6. 위생설비입구   | *7. 음압기배출구1   | *8. 음압기배출구2   |
|  |  |  | X   |
| *9. 폐기물반출구1  | *10. 음압기배출구3   | *11. 폐기물반출구2  | -   |

제2011-120003호

### 석면조사기관 지정서(변경)

|       |                              |                   |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 기관명   | 한국안전환경컨설팅주식회사                |                   |
| 소재지   | (502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0 |                   |
| 대표자성명 | 정영훈                          |                   |
| 지정사항  | 총 대행(지정) 한계                  | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 관할 지역 대행(지정) 한계              | 사업장(0)개소, 근로자(0)명 |
|       | 대행(지정) 지역                    | 전국                |

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 접점에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청

