



#1 (부지 경계선)



#2 (부지 경계선)




#3 (부지 경계선)




#4 (부지 경계선)



#5 (위생설비 입구\_2층)



#6 (음압기 공기 배출구)



#7 (음압기 공기 배출구)



#8 (음압기 공기 배출구)

※ 측정 결과

측정 일시	2018년 01월 03일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지 경계선	0.001	-
	#2	부지 경계선	0.001	-
	#3	부지 경계선	0.001	-
	#4	부지 경계선	0.001	-
	#5	위생설비 입구_2층	0.003	-
	#6	음압기 공기 배출구	0.004	-
	#7	음압기 공기 배출구	0.003	-
	#8	음압기 공기 배출구	0.003	-

※ 측정 지점 위치(도식도)

측정 지점 위치(도식도)



[군산서초등학교 주1동 본관]

#1 ~ #4 부지 경계선 / #5 위생설비 입구\_2층 / #6 ~ #8 음압기 공기 배출구

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상 호 (유)재경	사업자등록번호 405-81-10264		
	주 소 전북 김제시 콩쥐팍쥐로 144	(전화번호: 063-544-6233)		
건축물	건물명 (공사명) 군산서초등학교 주1동 본관 (공사명: 군산서초 본관동 석면해체공사)	위 치 전북 군산시 중앙로 230		
	연면적(m <sup>2</sup> )	작업기간 2018. 01. 03. ~		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 1793.22m <sup>2</sup>		(필요 시 별지 첨부)	
측정기관	대표자 (유)기현환경컨설팅 소 병 훈	사업자등록번호 402-81-84428		
	주 소 전북 김제시 문화2길 13			
측정 일시	2018년 01월 03일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	“ 후 면 별 첨 ”			

측정 지점 위치(도식도)


“ 후 면 별 첨 ”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018 년 1 월 4 일

제출인

(유)재경 김 미 영



군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------