■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

-제 비261011 호 -

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일
제출인	상호(대표자) 대상주식회사	사업자등록번호 수기작성요망
	주소 서울특별시 종로구 창경궁로 120 (인의동) T.063-469-2218	
석면 해체·제거 사업장	건물명(현장명) K-PARK 사원환경 개선 구.신사무동 환경개선공사 중 구관 철거공사	위치:(54008) 전북특별자치도 군산시 외항1길 208 (소룡동)
	연면적(㎡) 977㎡	작업기간 2026.9.30. ~ 2026.10.31.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] - 782.32㎡	
측정 기관	대표자 고강영	사업자등록번호 410-86-24557
	주 소 전북특별자치도 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아쌤환경연구원	
	측정자 - 주성근	
	분석자 - 고강영, 김희지.	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2026년 월 일

제출인(대표자) 대상주식회사 대표이사 (서명 또는 인)

전북특별자치도 군산시청 귀중

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1. 석면해체 제거작업 신고서

■산업안전보건법 시행규칙[별지 제77호서식]

석면해체 · 제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 [ ]에는 ✔ 표시를 합니다. (앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명)		처리기간 7일
[✔] 건축물	위치(소재지) (54008) 전북특별자치도 군산시 외항1길 208 (소룡동)	건축물등록번호	5213014600102280001
[ ] 설비	용도 공장	건물명(설비명)	2 사무실동
[ ] 유치원 또는 학교	건축물수 1	구조	철근콘크리트조
[ ] 정비사업			
[✔] 기타	세대수 1	연면적	977 ㎡

소유자	성명 대상(주)	전화번호 063-469-2218
	주소 (03130) 서울특별시 종로구 창경궁로 120 (인의동) .	
석면해체 · 제거업자	업체명(상호) (유)케이에스환경건설	대표자 성명 채수연
	고용노동부 등록번호 1580	
	전화번호 063-464-8728	휴대전화번호
작업장	공사현장명(공사명 · 작업명) K-PARK 사원환경 개선 구.신사 무동 환경개선공사 중 구관 철거 공사	전화번호 063-464-8728
해체 사유	해체사유 작업환경 개산을 위한 철거	
	해체기간 2026. 9. 30. ~ 2026. 10. 31.	

석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적 ※내용이 많을 경우 별첨 제출	종 류	면적(㎡) · 부피(㎥) · 길이(m)
	분무재	
	내화피복재	
	천장재	782.32㎡
	지붕재	
	벽재	
	바닥재	
	파이프 보온재	
	단열재	
	개스킷	
	기타	

현장책임자	성명 김인대	전화번호

작업근로자 인적사항	성명	생년월일	주소	전화번호
	전형준			
	정병석			
	이영기			
	김민재			
	김하준			

※ 본 민원은 노동포털로 신청하였습니다.

1-1 석면해체 제거작업 증명서

석면해체·제거작업 신고 증명서


신고작업	신고번호 군산-20260114	현장명(공사명, 작업명) K-PARK 사원환경 개선 구.신사무동 환경개선공사 중 구관 철거공사
	소재지 (54008) 전북특별자치도 군산시 외항1길 208 (소룡동)	전화번호 063-469-2218
	작업기간 2026. 9. 30. ~ 2026. 10. 31.	
신고인	석면해체·제거업체명(상호) (유)케이에스환경건설	고용노동부 등록번호 1580
	소재지 (54070) 전라북도 군산시 개정들4길 58 (개정동,)	
	대표자 성명 채수연	전화번호 063-464-8728

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제3항에 따라 석면해체·제거작업 신고 증명서를 발급합니다.

2026. 9. 30.

광주지방고용노동청군산지청장

광주지방고용노동청군산지청장인



3. 측정결과표

3-1. [별표 1] 실내 석면 해체 제거 사업장의 시료채취 지점

지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
	실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
폐기물 보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정보관 되어 있는 경우는 제외
음압기 배출구		전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

3-2. [별표 2] 실외 석면 해체 제거 사업장의 시료채취 지점

지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
	실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외)
위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
폐기물 보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정보관 되어 있는 경우는 제외

측정결과 - 2026.10.5.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /4대	#1	부지경계선1(사전)	9.93	245	100	0.0026	N/A
	#2	부지경계선2(사전)	9.94	245	100	0.0030	N/A
	#3	부지경계선3(사전)	9.92	245	100	0.0028	N/A
	#4	부지경계선4(사전)	9.90	245	100	0.0026	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 4대

측정지점	시작 사진(10:06)	종료 사진(14:11)	시작 사진(10:07)	종료 사진(14:12)
부지경계선 (사전)1~4				
	시작 사진(10:08)	종료 사진(14:13)	시작 사진(10:09)	종료 사진(14:14)
				

측정결과 - 2026.10.6.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /8대	#1	부지경계선1	9.91	245	100	0.0026	N/A
	#2	부지경계선2	9.92	245	100	0.0022	N/A
	#3	부지경계선3	9.89	245	100	0.0028	N/A
	#4	부지경계선4	9.88	245	100	0.0020	N/A
	#5	작업장주변	9.91	125	100	0.0036	N/A
	#6	위생설비입구	9.95	45	300	0.0044	N/A
	#7	3층 음압기공기배출구1	9.93	45	300	0.0051	N/A
	#8	3층 음압기공기배출구2	9.94	45	300	0.0058	N/A
	#9	2층 음압기공기배출구1	9.92	45	300	0.0044	N/A
	#10	2층 음압기공기배출구2	9.90	45	300	0.0048	N/A
	#11	폐기물반출구	9.91	45	300	0.0051	N/A
	#12	폐기물보관지점1	9.94	45	300	0.0055	N/A
	#13	폐기물보관지점2	9.92	45	300	0.0062	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 8대

측정지점	시작 사진(09:57)	종료 사진(14:02)	시작 사진(09:58)	종료 사진(14:03)
부지경계선 1~4				
	시작 사진(09:59)	종료 사진(14:04)	시작 사진(10:01)	종료 사진(14:06)
				
측정지점	시작 사진(10:03)	종료 사진(12:08)	-	-
작업장주변			-	-
측정지점	시작 사진(10:05)	종료 사진(10:50)	-	-
위생설비입구			-	-
측정지점	시작 사진(10:10)	종료 사진(10:55)	시작 사진(10:15)	종료 사진(11:00)
3층음압기 공기 배출구1,2				
측정지점	시작 사진(11:06)	종료 사진(11:51)	시작 사진(11:07)	종료 사진(11:52)
2층음압기 공기 배출구1,2				
측정지점	시작 사진(14:10)	종료 사진(14:55)	-	-
폐기물반출구			-	-
측정지점	시작 사진(15:30)	종료 사진(16:15)	시작 사진(15:31)	종료 사진(16:16)
폐기물보관 지점1,2				

측정결과 - 2026.10.7.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /8대	#1	부지경계선1	9.93	245	100	0.0024	N/A
	#2	부지경계선2	9.91	245	100	0.0026	N/A
	#3	부지경계선3	9.92	245	100	0.0022	N/A
	#4	부지경계선4	9.87	245	100	0.0028	N/A
	#5	작업장주변	9.93	125	100	0.0039	N/A
	#6	위생설비입구	9.94	45	300	0.0044	N/A
	#7	1층 음압기공기배출구1	9.86	45	300	0.0055	N/A
	#8	1층 음압기공기배출구2	9.92	45	300	0.0066	N/A
	#9	1층 음압기공기배출구3	9.90	45	300	0.0051	N/A
	#10	폐기물반출구	9.92	45	300	0.0059	N/A
	#11	폐기물보관지점1	9.94	45	300	0.0044	N/A
	#12	폐기물보관지점2	9.95	45	300	0.0033	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 8대

측정지점	시작 사진(09:45)	종료 사진(13:50)	시작 사진(09:46)	종료 사진(13:51)
부지경계선 1~4				
	시작 사진(09:47)	종료 사진(13:52)	시작 사진(09:48)	종료 사진(13:53)
				
측정지점	시작 사진(09:55)	종료 사진(12:00)	-	-
작업장주변			-	-
측정지점	시작 사진(09:58)	종료 사진(10:43)	-	-
위생설비입구			-	-
측정지점	시작 사진(10:05)	종료 사진(10:50)	시작 사진(10:15)	종료 사진(11:00)
1층음압기공기 배출구1,2				
측정지점	시작 사진(11:18)	종료 사진(12:03)	-	-
1층음압기공기 배출구3			-	-
측정지점	시작 사진(14:40)	종료 사진(15:25)	-	-
폐기물반출구			-	-
측정지점	시작 사진(15:50)	종료 사진(16:35)	시작 사진(15:51)	종료 사진(16:36)
폐기물보관 지점 1~2				

측정결과 - 2026.10.8

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.95	45	300	0.0047	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.94	45	300	0.0051	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:08)	종료 사진(10:53)	시작 사진(10:09)	종료 사진(10:54)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.9

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	300	0.0044	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0040	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(09:50)	종료 사진(10:35)	시작 사진(09:51)	종료 사진(10:36)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.10

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	300	0.0040	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.93	45	300	0.0033	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:13)	종료 사진(10:58)	시작 사진(10:14)	종료 사진(10:59)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 – 2026.10.11.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.94	45	300	0.0047	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.92	45	300	0.0037	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:19)	종료 사진(11:04)	시작 사진(10:20)	종료 사진(11:05)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.12.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	300	0.0044	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.93	45	300	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:28)	종료 사진(11:13)	시작 사진(10:29)	종료 사진(11:14)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 – 2026.10.13.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	300	0.0033	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.90	45	300	0.0037	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(11:55)	종료 사진(12:40)	시작 사진(11:56)	종료 사진(12:41)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 – 2026.10.14.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	300	0.0040	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.93	45	300	0.0044	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:17)	종료 사진(11:02)	시작 사진(10:18)	종료 사진(11:03)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.15.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	300	0.0048	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.94	45	300	0.0055	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(09:48)	종료 사진(10:33)	시작 사진(09:49)	종료 사진(10:34)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.16.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.94	45	300	0.0051	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.92	45	300	0.0044	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(09:58)	종료 사진(10:43)	시작 사진(09:59)	종료 사진(10:44)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.17.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.90	45	300	0.0033	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.88	45	300	0.0040	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:03)	종료 사진(10:48)	시작 사진(10:04)	종료 사진(10:49)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.18.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	우천 측정 불가				
	#2	폐기물보관지점2					

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	-	-	-	-
폐기물 보관지점1,2	-	-	-	-

측정결과 - 2026.10.19.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.89	45	300	0.0044	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0055	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:20)	종료 사진(11:05)	시작 사진(10:21)	종료 사진(11:06)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.20.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.90	45	300	0.0051	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.92	45	300	0.0044	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(09:40)	종료 사진(10:25)	시작 사진(09:40)	종료 사진(10:25)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.21.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.91	45	300	0.0040	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.89	45	300	0.0037	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(14:40)	종료 사진(15:25)	시작 사진(14:41)	종료 사진(15:26)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.22.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	300	0.0044	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0051	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:11)	종료 사진(10:56)	시작 사진(10:12)	종료 사진(10:57)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.23.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	300	0.0055	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.92	45	300	0.0048	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:27)	종료 사진(11:12)	시작 사진(10:28)	종료 사진(11:13)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.24.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	우천 측정 불가				
	#2	폐기물보관지점2					

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	-	-	-	
폐기물 보관지점1,2	-	-	-	-

측정결과 - 2026.10.25.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.94	45	300	0.0047	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.93	45	300	0.0037	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:33)	종료 사진(11:18)	시작 사진(10:34)	종료 사진(11:19)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.26.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.93	45	300	0.0040	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0029	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:44)	종료 사진(11:29)	시작 사진(10:45)	종료 사진(11:30)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.27.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.91	45	300	0.0037	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.89	45	300	0.0048	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(09:55)	종료 사진(10:40)	시작 사진(09:55)	종료 사진(10:40)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.28.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.90	45	300	0.0044	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0051	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:06)	종료 사진(10:51)	시작 사진(10:07)	종료 사진(10:52)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.29.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.92	45	300	0.0055	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.91	45	300	0.0033	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(10:13)	종료 사진(10:58)	시작 사진(10:13)	종료 사진(10:58)
폐기물 보관지점1,2				

측정결과 - 2026.10.30.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	시야수	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 /2대	#1	폐기물보관지점1	9.95	45	300	0.0044	N/A
	#2	폐기물보관지점2	9.94	45	300	0.0051	N/A

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

측정사진

측정지점	시작 사진(08:07)	종료 사진(08:52)	시작 사진(08:08)	종료 사진(08:53)
폐기물 보관지점1,2				